

Install software & drivers Installez le logiciel et les pilotes Software und Treiber installieren Installare il software e i driver Instale el software y los controladores Software en stuurprogramma's installeren Instalar software e drivers


Instal lació del software

התקן תוכנה ומנהלי התקנים



For networking information Informations concernant la mise en réseau Informationen zur Netzwerkeinbindung Per informazioni sul collegamento in rete Para obtener información sobre la conexión en red Netwerkgegevens Informações de rede Informació de connexions en xarxa

למידע אודות רשת





start démarrage Inbetriebnahme avvio inicio startgids início inici התחלה

lea esto primero



© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Copyright Information

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein Part number: Q3668-90944 Edition 1, 09/2004

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna

Increase separation between equipment and receiver.

Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15

Informations de copyright

 $\hfill @$  2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties concernant le produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document. Référence : Q3668-90944 Première édition : 09/2004

Réalementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférences ne peut pas être garantie dans une installation particulière. Si ce matériel provoque des interférences qui perturbent la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en mettant le matériel sous et hors tension, nous encourageons l'utilisateur à y remédier en appliquant l'une des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.

Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le

Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur

Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B.

Detailed user instructions Troubleshooting information

Important safety notice

Regulatory information

more information about the following topics.

Informations supplémentaires Pour plus d'informations concernant les rubriques suivantes, reportez-vous au manuel d'utilisation électronique situé sur le CD-ROM livré avec l'imprimante.

his information is also available at www.hp.com/support/clj4650

See the electronic User Guide on the CD-ROM that came with the printer for

· Instructions détaillées destinées à l'utilisateur Informations sur le dépannage

Notice importante de sécurité

Informations réglementaires

Ces informations sont également disponibles à l'adresse suivante : www.hp.com/support/clj4650

Weitere Informationen zu den folgenden Themen finden Sie im elektronischen Benutzerhandbuch auf der CD-ROM, die mit dem Drucker geliefert wurde. Ausführliche Anweisungen für Benutzer

Fehlerbehebungsinformationen Wichtiger Sicherheitshinweis

Behördliche Bestimmungen

Diese Informationen finden Sie auch unter www.hp.com/support/clj4650

Vedere la Guida dell'utente su CD-ROM fornita con la stampante per ulteriori informazioni sui seguenti argomenti.

Istruzioni dettagliate per l'utente Informazioni sulla risoluzione dei problemi

Importante avviso di sicurezza

Informazioni sulle normative Queste informazioni sono inoltre disponibili sul sito ww.hp.com/support/clj4650

nformación adicional

Consulte la Guía del usuario en formato electrónico incluida en el CD-ROM suministrado con la impresora para obtener más información sobre los siguientes temas:

Instrucciones detalladas para el usuario Información sobre solución de problemas

Avisos de seguridad importantes

nformación sobre normativas Esta información también está disponible en www.hp.com/support/clj4650

Raadpleeg de Gebruikershandleiding op de cd-rom bij de printer voor meer

informatie over de volgende onderwerpen. Uitgebreide gebruikershandleiding

Informatie over het oplossen van problemen Belangrijke veiligheidsverklaring

Overheidsinformatie Deze informatie is ook beschikbaar op www.hp.com/support/clj4650

## nformações adicionais

Consulte o Guia do usuário eletrônico no CD-ROM que acompanha a impressora para obter mais informações sobre os tópicos a seguir.

Instruções detalhadas do usuário Informações sobre solução de problemas

· Aviso de segurança importante Informações de regulamentação

Essas informações também estão disponíveis em /ww.hp.com/support/clj4650

Consulteu la guia electrònica de l'usuari al CD-ROM inclòs amb la mpressora si voleu més informació sobre els següents aspectes:

Instruccions detallades per a l'usuari Informació sobre la solució de problemes Avís important de seguretat

Informació sobre normativitat Aquesta informació també es troba disponible a www.hp.com/support/clj4650

עיין במדריך למשתמש האלקטרוני, הנמצא על-גבי התקליטור המצורף למדפסת, לקבלת מידע נוסף אודות הנושאים הבאים.

> - הנחיות מפורטות למשתמש - מידע אודות פתרון תקלות - הודעת בטיחות חשובה

מידע תקינה

www.hp.com/support/clj4650 יידע זה זמין גם באתר

